Adresse: Baldersvej 10-12
8850 Bjerringbro

Telefon: 41 78 69 10
Mail: kk@ckgeo.dk
CVR nr.: 33 25 81 94

Gl. Skarrildvej

Arnborg
7400 Herning
Geoteknisk placeringsundersøgelse

Herning Kommune

Rådhuset
Torvet 5
7400 Herning

Sag nr.: 15-238
Sagsbehandler: Kaare Kromann/
Kvalitetskontrol: TC/
Version: 1.0
Dato: 14. oktober 2015

Principskitse for indbygning af sandpude



Udførelse

Samtlige aflejringer over OSBL fjernes og erstattes med rent sandfyld, der udlægges i lag af højst 30 cm under effektiv komprimering til de i rapporten anbefalede komprimeringsgrader.

Derefter udføres en normal, direkte fundering i frostfri dybde med gulve udlagt direkte på kapillarbrydende lag.

Udskiftningen udføres i fornødent omfang udenfor fundamenterne (jf. ovenstående snit), således at stabilitets- og bæreevnekriterier er overholdt.

KORNKURVE



Boring B2 1,0 m under terræn.

På den udtagne prøve er der udført en sigteanalyse til bestemmelse af jordens kornkurve.

Christensen/Kromann ApS					**KORNKURVE**
Sag nr.:	**15-238**	**Gl. Skarrildvej, Arnborg**		Bilag nr.:	**4**
Dato:	**13.10.15**	Udført: **KK**	Kontrolleret: **TC**	Godkendt:	**KK**

KORNKURVE



Boring B3 1,0 m under terræn.

På den udtagne prøve er der udført en sigteanalyse til bestemmelse af jordens kornkurve.

Christensen/Kromann ApS					**KORNKURVE**
Sag nr.:	**15-238**	**Gl. Skarrildvej, Arnborg**		Bilag nr.:	**4**
Dato:	**13.10.15**	Udført: **KK**	Kontrolleret: **TC**	Godkendt:	**KK**

KORNKURVE



Boring B5 1,0 m under terræn.

På den udtagne prøve er der udført en sigteanalyse til bestemmelse af jordens kornkurve.

Christensen/Kromann ApS				**KORNKURVE**
Sag nr.: **15-238**	**Gl. Skarrildvej, Arnborg**		Bilag nr.:	**4**
Dato: **13.10.15**	Udført: **KK**	Kontrolleret: **TC**	Godkendt:	**KK**